

26.05.2017

№ МР2/23-02-06/4086

На \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

О несчастных случаях в ПО «ВЭС»  
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»  
«Псковэнерго» и в филиале ПАО  
«МРСК Центра» «Тверьэнерго»

Первым заместителям директора –  
главным инженерам филиалов  
ПАО «МРСК Северо-Запада»

## ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

**В ПО «Восточные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» произошел несчастный случай со сторонним лицом (подросток) без смертельного исхода, связанный с поражением электрического тока.**

Краткие обстоятельства случая:

13.05.2017 в 17:14 от жителей пос. Локня поступила информация, что несколько подростков сорвали замок на двери ТП 10/0,4 кВ № 419 «Школа» и проникли в ТП. При этом один из подростков получил электротравму и был увезен скорой помощью в больницу. Прибывшей на место бригадой ОВБ обнаружено, что замок на дверях камеры трансформатора Т-1 взломан, ограждающий барьер демонтирован и находится за пределами ТП. Знаки безопасности, диспетчерские наименования в наличии и находятся в исправном состоянии.

Пострадавший Алексеев Д. В. (2007 г.р.) доставлен бригадой скорой помощи в больницу. По сообщению медицинских работников получена электротравма средней тяжести.

Обстоятельства несчастного случая выясняются. После завершения расследования подробная информация будет доведена дополнительно.

Аналогичный несчастный случай со сторонним лицом (подросток) со смертельным исходом произошел в филиале ПАО «МРСК Центра» «Тверьэнерго».

14.05.2017 около 23:30 поступил звонок из полиции с сообщением, что в дер. Дор в ТП обнаружено тело подростка без признаков жизни. 15.05.2017 в 00:15 прибывшая на место происшествия ОВБ обнаружила, что в ТП 10/0,4 кВ № 77 (питание по ВЛ 10 кВ № 50 от ПС 110 кВ Красный Холм) взломана дверь в отсек 10 кВ. Знаки безопасности в наличии. Полицией проводится расследование.

### **В целях предотвращения подобных несчастных случаев:**

1. Проанализировать графики осмотра каждой ПС, ТП, КТП, МТП и РП (далее - ТП) и полноту наличия в этих графиков объектов осмотра, предусматривающие ежемесячный контроль за их состоянием (исправность ограждающих конструкций и дверей). По итогам анализа внести корректировки в графики осмотров.

Срок: 24.05.2017

2. Провести анализ каждой ПС, ТП, КТП, МТП и РП (далее - ТП) на наличие запирающих устройств соответствующих требуемой стойкости к криминальному вскрытию (взлому), по результатам предыдущих осмотров.

Срок: 24.05.2017


3. Проанализировать план-графики оборудования инженерно-техническими средствами охраны (датчиками на вскрытие неохранных помещений) ТП, расположенных в непосредственной близости от социально-значимых объектов, мест массового пребывания людей. По итогам анализа при необходимости внести корректировки в план-графики оборудования инженерно-техническими средствами охраны ТП.

Срок: 24.05.2017

4. Проанализировать план-графики оснащения электросетевых объектов в зоне ответственности каждого РЭС, ПО расположенных в непосредственной близости от социально-значимых объектов, мест массового пребывания людей, знаками безопасности и информационными щитами в соответствии с требованиями СТО 34.01-24-001-2015 «Единый контент и стиль информационного сопровождения профилактики электротравматизма в электросетевом комплексе», утвержденного распоряжением ПАО «Россети» от 04.10.2016 № 422р. По итогам анализа обеспечить в приоритетном порядке, оснащение электросетевых объектов в зоне ответственности каждого РЭС, ПО, расположенных в непосредственной близости от социально-значимых объектов, мест массового пребывания людей

Срок: 24.05.2017

Первый заместитель Генерального директора –  
главный инженер



И.А. Кузьмин